

## **DECRASSAGE BOUGIES :**

- 1) **BUT** :La procédure suivante a pour but de décrasser les bougies en cas d'encrassement léger par suite de long fonctionnement moteur au ralenti, ce qui créé une chute importante des tours moteur ( > à 100 t/ mn ) lors de la sélection des magnétos.
  
- 2) **MODE OPERATOIRE** : Après constat de la chute importante des tours moteur , ramener le régime moteur à 1800 t/mn et tirer doucement l'appauvrisseur (mixture ) jusqu'à une perte sensible de tours moteur.  
Compter jusqu'à 10 ,et repousser l'appauvrisseur pour revenir plein riche.

Refaire une nouvelle sélection des magnétos. Si le problème persiste, revenir au hangar,pour examen plus approfondi du système d'allumage.